

**Заявка на выполнение работ и услуг**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Реконструкция пассажирского лифта в корп. 900/02 цеха 57 в 2009г.	<a href="#">Приглашение</a>
1.1	Пассажирский лифт в корп. 900/02	<a href="#">Дефектная ведомость</a>

**Филиал Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «УРАЛХИМ»  
в городе Кирово-Чепецке**

613040, РФ. Кировская обл. г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный д. 7. Телефон (83361) 9-42-24, 9-43-62.  
Факс (83361) 4-39-52, 9-42-24 ИНН 7710681195 КПП 431202001, ОГРН 1077757714374

**ПРИГЛАШЕНИЕ**

**К участию в тендере (конкурсе) по выбору организации на  
выполнение работ**

1. **Вид контракта:** договор подряда.
2. **Предмет тендера:** Реконструкция лифта пассажирского в корп.900/02, в соответствии с дефектной ведомостью.
3. **Основные характеристики** объекта и предмета тендера приведены в технической части конкурсной документации, с которой предлагаем ознакомиться на ЗАО «ЗМУ КЧХК», с 02.02.2009г. на сайте [www.uralchem.com/ru](http://www.uralchem.com/ru) → раздел "Активы" → раздел "Заявки предприятия" → раздел "Тендеры".  
  
Энергетик службы цеха 57 ЗАО «ЗМУ КЧХК»  
Костерин Евгений Викторович тел. (83361) 9-40-54.  
  
Энергетик управления ниратного цикла ЗАО «ЗМУ КЧХК»  
Руслан Руфитович Сабреков тел. 2-912-724-24-13
4. **Критерии выявления победителя тендера:**
  - а) требуемые Заказчику технические и эксплуатационные качества выполняемых работ;
  - б) необходимый Заказчику объем работ;
  - в) сроки выполнения работ;
  - г) условия соответствия стандартам и требованиям безопасности;
  - д) оптимальная для Заказчика стоимость работ – соотношение цена/качество;
  - е) приемлемые для Заказчика условия платежа;
  - ж) организация сервисного обслуживания;
  - з) методы производства работ;
  - и) механизация работ;
  - к) квалификация рабочих и руководителей;
  - л) необходимые лицензии на выполнение работ;
  - м) опыт работы конкретно на подобном оборудовании и сданные объекты;
  - н) положительные отзывы заказчиков;
5. **Комплектация:** полная необходимыми запчастями для выполнения данной работы обеспечивается исполнителем.
6. **Подразделение - инициатор заказа:**
  - Отдел главного энергетика ЗАО «ЗМУ КЧХК»
  - Ф.И.О. руководителя структурного подразделения: **Поглазов Владимир Дмитриевич;**
  - тел.: (83361) 9-42-65.
7. **Стоимость контракта:** определяется итогами тендера.
8. **Сроки исполнения условий контракта:** I-II квартал 2009г.
9. **Сроки подачи** тендерной документации и заявки на участие в тендере до **15.02.2009 г.**

10. *Оценка заявок на участие в тендере (конкурсе) будет осуществляться тендерной комиссией по основным критериям п.4. и тендерной документации.*
11. *Настоящее приглашение не является офертой, а проводимый тендер не является способом заключения договора на торгах, публичным обещанием награды, публичным конкурсом.*

*Зам. директора филиала по коммерческим вопросам*

*А.Г. Казаринов*

*По организационным вопросам обращаться  
Целищева Лариса Владимировна (83361) 9 - 43 -67*

[e-mail: opkvuso@kckk.ru](mailto:opkvuso@kckk.ru)

[e-mail: odintsovamv@kckk.ru](mailto:odintsovamv@kckk.ru)

## Дефектная ведомость

**На выполнение работ по реконструкции лифта пассажирского модели ПП-0464  
(предприятие изготовитель АО «Высота», г.Ржев) установленного на промышленной  
площадке ЗАО «ЗМУ».**

**Заказчик:** цех 57 ЗАО «ЗМУ КЧХК».

**Срок выполнения работ:** I квартал 2009 года.

**Объем работ:**

### I. Общестроительные работы.

Поз.	Вид дефекта	Способ устранения	Тип. обозначение	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
2	Выход из строя релейной станции управления лифта	Замена шкафа управления/ восстановление существующего	ШОК 5706-3171УХЛ4 ТУ16-536.020-78	шт.	1
3	Выход из строя блокировочных выключателей	Замена выключателя блокировочного дверей кабины	ВП21-21Л121-55У2.3 ТУ 16-642.031-85	шт.	1
		Замена выключателя путевого лифтового для датчика точной остановки	ВШИ 1-02-11-65УХЛ3 ТУ16-642.031-85	шт.	1
		Замена микровыключателя блокировочного подпольного	МП1305ЛУ2.11А ТУ 16-526.329-78	шт.	2
		Замена микровыключателя блокировочного ограничителя грузоподъемности при 110 % нагрузки	МП1305ЛУ2.11А ТУ16-526.329-78	шт.	2
		Замена выключателя ловителей	ВП16ЛЕ23Б131-55У2.2	шт.	1
		Замена выключателя блокировочного слабины тяговых канатов	ВП16ЛЕ23Б131-55У2.1	шт.	1
3	Выход из строя электромагнитной отводки	Замена электромагнитной отводки	ЭМО-1-66У2 ТУ 16-526.038-76	шт.	1
4	Выход из строя постов управления	Замена поста вызывного	ПКЛ15-1-0117УХЛ5	шт.	6
		Замена кнопочного поста	ПКЛ155-2-0814 УХЛ5 или АК2510МУ3	шт.	1
5	Потеря изоляционных свойств кабелей цепей управления	Замена подвесного кабеля	КПВЛ-М18х1	м	100
		Замена кабеля цепей управления по шахте лифта		м	140
6	Нарушение изоляционных свойств соединительных клеммников	Замена переходных коробок в шахте	КС-40	шт.	7
		Замена переходной коробки на кабине	КС-40	шт.	2
7	Выход из строя ограничителя скорости	Замена ограничителя скорости	ОСЦ 0411.07.00.000ПС	шт.	1
8	Поломка пружин противовеса	Замена пружин противовеса	0464.04.00.004ПС	шт.	6