

Спецификация

на выполнение работ по ремонту турбокомпрессорного оборудования
в 2010 году

№ п/п	Наименование оборудования	Срок выполнения
1.	Ремонт ротора ЦНД зав. № 336 компрессора синтез-газа 103j. Цех 51 АМ-76 (изготовитель Япония).	I квартал
2.	Обследование ротора паровой турбины К-4,3 зав. № 5975. Цех 51 АМ-70 (изготовитель ЧССР).	Май
3	Ремонт ротора Н.Н. зав. № 13 агрегата ГТТ-12. Цех 53 (изготовитель "Дальэнергомаш").	май
4.	Ремонт ротора зав. № 328 агрегата ГТТ-3М. Цех 53 (изготовитель "Дальэнергомаш").	Июнь

Главный механик



Н.Н. Шаров